


Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, A. Metoda automatického cyklování
(dle ČSN 731326)

Protokol č. 32/2018S

Objednavatel zkoušky :	KASI spol. s.r.o.
Druh betonu :	C35/45;XC4;XD1;XF4 Výplň poklopů JB01 JD+JB č.107
Druh a počet zkušebních těles :	krychle 150x150x150mm, 3 ks
Tělesa zhotovili(a):	objednatel
Stav vzorků při zkoušce	jak byly dodány

Výsledky zkoušky

Druh betonu	Označení tělesa	Identifikační číslo tělesa v lab. knize	Datum zhotovení tělesa	Datum zahájení zkoušky	Stáří tělesa v době zahájení zkoušky [dny]	Rozměry zkoušené části tělesa [mm]		Zkušební plocha [m ²]	Počet cyklů			
						délka	výška		25	50	75	100
									Odpad po provedeném počtu cyklů			
									[g]	[g]	[g]	[g]
									[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]
C35/45;XF4	986/1	614/18	23.5.18	11.7.18	49	150,0	5,0	0,0255	0,155	0,350	0,600	0,990
									6,1	13,7	23,5	38,8
C35/45;XF4	986/2	615/18	23.5.18	11.7.18	49	150,0	5,0	0,0255	0,160	0,320	0,545	0,925
									6,3	12,5	21,4	36,3
C35/45;XF4	986/3	616/18	23.5.18	11.7.18	49	150,0	5,0	0,0255	0,120	0,305	0,600	1,030
									4,7	12,0	23,5	40,4



Zkoušku v souladu s normou ČSN 731326 provedl(a) :

Datum vydání protokolu:

Za správnost protokolu:



Ing. Radka Vaňková
23.7.2018

Ing. Radka Vaňková
vedoucí laboratoře
tel: +420 602 168 998
e-mail: radka.vankova@mc-bauchemie.cz



Rozdělovník: 1x objednavatel zkoušky
1x zkušební laboratoř