


**Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, A. Metoda automatického cyklování**  
(dle ČSN 731326)

**Protokol č. 7/2019S**

Objednavatel zkoušky :	KASI, spol. s.r.o.
Druh betonu :	C35/45;XF4 výplň poklopů JD 16; JD+JB č.107
Druh a počet zkušebních těles :	krychle 150x150x150mm, 3 ks
Tělesa zhotovil(a):	dodavatel
Stav vzorků při zkoušce	jak byly dodány

**Výsledky zkoušky**

Druh betonu	Označení tělesa	Identifikační číslo tělesa v lab. knize	Datum zhotovení tělesa	Datum zahájení zkoušky	Stáří tělesa v době zahájení zkoušky [ dny ]	Rozměry zkoušené části tělesa [mm]		Zkušební plocha [ m <sup>2</sup> ]	Počet cyklů			
						délka	výška		25	50	75	100
									Odpad po provedeném počtu cyklů			
						[ g ]	[ g ]		[ g ]	[ g ]		
									[ g/m <sup>2</sup> ]	[ g/m <sup>2</sup> ]	[ g/m <sup>2</sup> ]	[ g/m <sup>2</sup> ]
C35/45;XF4	JD+JB107	985/18	5.12.18	2.1.19	28	150,0	5,0	0,0255	0,370	0,620	0,885	1,230
									14,5	24,3	34,7	48,2
C35/45;XF4	JD+JB107	986/18	5.12.18	2.1.19	28	150,0	5,0	0,0255	0,360	0,750	1,300	2,080
									14,1	29,4	51,0	81,6
C35/45;XF4	JD+JB107	987/18	5.12.18	2.1.19	28	150,0	5,0	0,0255	0,970	1,715	3,045	4,730
									38,0	67,3	119,4	185,5



Zkoušku v souladu s normou ČSN 731326 provedl(a) :

Datum vydání protokolu:

Za správnost protokolu:



**Ing. Radka Sallerová**  
21.1.2019

**Ing. Radka Sallerová**  
vedoucí laboratoře  
tel: +420 602 168 998  
e-mail: radka.sallerova@mc-bauchemie.cz



Rozdělovník: 1x objednavatel zkoušky  
1x zkušební laboratoř