


Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, A. Metoda automatického cyklování
(dle ČSN 731326)

Protokol č. 31/2019S

Objednavatel zkoušky :	KASi, spol. s.r.o.
Druh betonu :	Vývrt BU46A
Druh a počet zkušebních těles :	vývrt Ø 150 mm, 3 ks
Tělesa zhotovil(a):	dodavatel
Stav vzorků při zkoušce	jak byly dodány, boky opatřeny chemoprénem

Výsledky zkoušky

Druh betonu	Označení tělesa	Identifikační číslo tělesa v lab. knize	Datum zhotovení tělesa	Datum zahájení zkoušky	Stáří tělesa v době zahájení zkoušky [dny]	Rozměry zkoušené části tělesa [mm]		Zkušební plocha [m ²]	Počet cyklů					
						délka	výška		25	50	75	100	125	150
									Odpad po provedeném počtu cyklů					
						[g]	[g]		[g]	[g]	[g]	[g]		
									[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]
BU46A	BU46A-1	445/19	16.4.19	24.6.19	71	153,0	50,0	0,0184	0,890	1,635	2,385	3,060	4,050	5,030
									48,4	89,0	129,8	166,5	220,4	273,7
BU46A	BU46A-2	446/19	16.4.19	24.6.19	71	154,0	50,0	0,0186	0,485	1,105	1,890	2,540	3,505	4,835
									26,1	59,4	101,5	136,4	188,3	259,7
BU46A	BU46A-3	447/19	16.4.19	24.6.19	71	153,0	50,0	0,0184	0,995	1,400	1,950	2,750	3,690	4,360
									54,1	76,2	106,1	149,7	200,8	237,3



Zkoušku v souladu s normou ČSN 731326 provedl(a)

Datum vydání protokolu:

Za správnost protokolu:



Ing. Radka Sallerová
22.7.2019

Ing. Radka Sallerová
vedoucí laboratoře
tel: +420 602 168 998

e-mail: radka.sallerova@mc-bauchemie.cz

Rozdělovník: 1x objednavatel zkoušky
1x zkušební laboratoř

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným vzorkům. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.