

Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, A. Metoda automatického cyklování
(dle ČSN 731326)


Protokol č. 32/2021S

Objednavatel zkoušky :	Kasi, spol. s.r.o.
Druh betonu :	C 35/45
Druh a počet zkušebních těles :	vývrt - skruž uliční vpusti BU6D, kód: BU43; 45; 46 č.109, 3 ks
Tělesa zhotovil(a):	Petr Přichystal
Stav vzorků při zkoušce	boční strany vývrtu opatřeny chemoprénem

Výsledky zkoušky

Druh betonu	Označení tělesa	Identifikační číslo tělesa v lab. knize	Datum zhotovení tělesa	Datum zahájení zkoušky	Stáří tělesa v době zahájení zkoušky [dny]	Rozměry zkoušené části tělesa [mm]		Zkušební plocha [m ²]	Počet cyklů					
						délka	výška		25	50	75	100	125	150
									Odpad po provedeném počtu cyklů					
									[g]	[g]	[g]	[g]	[g]	[g]
[g/m ²]		[g/m ²]		[g/m ²]		[g/m ²]		[g/m ²]						
C35/45	1280/1	544/21	17.8.21	8.10.21	52	Ø140	5,0	0,0616	0,540	0,970	1,170	1,210		
									8,8	15,7	19,0	19,6		
C35/45	1280/2	545/21	17.8.21	8.10.21	52	Ø140	5,0	0,0616	0,350	0,720	0,940	1,020		
									5,7	11,7	15,3	16,6		
C35/45	1280/3	546/21	17.8.21	8.10.21	52	Ø140	5,0	0,0616	0,180	0,330	0,510	0,640		
									2,9	5,4	8,3	10,4		

Průběh odpadů betonu



Zkoušku v souladu s normou ČSN 731326 provedl(a) :

Datum vydání protokolu:

Za správnost protokolu:

Bc. Roman Kodera

04.11.2021

Bc. Roman Kodera

vedoucí laboratoře

tel: +420 602 149 153

e-mail: roman.kodera@mc-bauchemie.cz




Rozdělovník: 1x objednavatel zkoušky

1x zkušební laboratoř

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným vzorkům. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.